

## CAMBIOS EN PROGRAMA 800x600

1. Selección de la función para los botones "Autodiagnosís" y "Programa Externo".
2. Nueva situación del ejecutable de ITV.
3. Nuevos ficheros ejecutables "Combinado", "Tbsense" y "Ke3400".

### 1.- Selección de la función para los botones "Autodiagnosís" y "Programa Externo".

Para realizar llamadas a otros equipos o funciones, ya no es necesario editar los ficheros tekber.bat y tekber2.bat. La manera de hacerlo es mediante el nuevo apartado existente en "Control de Instalación", al cual accederemos mediante el Botón F10 de la primera de las pantallas de nuestro equipo.



En la parte inferior, podemos observar, dos ventanas para introducir la ruta del programa a ejecutar tras pulsar el botón correspondiente. Si desconocemos dicha ruta, pulsaremos el icono de la carpeta situado a la derecha de cada una de las dos ventanas. Se mostrará entonces un menú, mediante el cual seleccionaremos el fichero deseado. Una vez realizada la modificación, el programa nos preguntará al salir si deseamos guardar los cambios.

### 2.- Nueva situación del ejecutable de ITV.

Anteriormente el ejecutable principal, Itv.exe, mediante el cual se generaba el acceso directo ITV en el escritorio de Windows, ya no se encuentra en la ruta C:\Windows\Itv.exe, ni tiene asociado el fichero data.llb. La nueva ruta es C:\Itv\Itv.exe, creando automáticamente el programa su acceso directo durante la instalación.

### 3.- Nuevos ficheros ejecutables "Combinado", "Tbsense" y "Ke3400".

La instalación de este software, incluye el nuevo analizador de gases y opacímetro, ambos con sus correspondientes ejecutables situados en C:\Itv\Tbsense\Tbsense.exe y C:\Itv\Ke3400\Ke3400.exe respectivamente. Además, se añade un nuevo fichero para selección del menú de llamada a sólo estos dos dispositivos, C:\Itv\Combinado.exe.